

Prot. n. 5764

Vicenza, 27 Maggio 2020

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 27/05/2020

**OGGETTO: SU 01/2020: S.P. 124 Priabona: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata stradale dal km 7+500 al km 7+700 (Località Boro) a seguito della uscita di strada di un mezzo pesante il 15/04/2020
CIG: 8321652C76**

Determinazione di presa d'atto di verbale di somma urgenza determinazione di copertura della spesa e approvazione dei lavori, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

PREMESSO che in seguito a RDO n. 2394344 del 23/09/2019 con atto prot. 13521 del 08/10/2019 sono stati aggiudicati i lavori di "SS.PP. Varie: interventi di consolidamento e messa in sicurezza di scarpate stradali, muri di sostegno e cordoli - Intervento OM 22/2019" (CIG: 80364429BA) alla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL, Via Torri di Confine n. 3, 36053 Gambellara (VI), c.f./p.iva 02583110248, con il ribasso offerto del 8,523% (otto virgola cinquecentoventitre per cento).

PREMESSO che in data 15/04/2020 veniva segnalata a Vi.abilità S.R.L. la fuoriuscita e successivo ribaltamento di un mezzo pesante, al Km 7+500 della S.P. 124 Priabona in Comune di Monte di Malo;

PREMESSO che in data 17/04/2020 il Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mottin Stefano si recava sul posto, assieme al Capo Area Ovest geom. Nazzareno Gentilin, per effettuare un sopralluogo atto a stabilire l'entità del danno subito dalla carreggiata stradale e banchina rilevando che il tratto di strada risultava alla luce del sinistro accaduto caratterizzato da una scarpata fortemente indebolita, vulnerabile a fenomeni di smottamento e assestamento, con un salto di quota tra piano bitumato ed il fosso di guardia laterale superiore a 3 m, privo di ciglio inerbito;

PREMESSO che l'Ing. Stefano Mottin Responsabile dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L. accertata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità rappresentata da un tratto di carreggiata della SP 124 Priabona già privo di banchina pavimentata lungo la quale in seguito all'uscita di strada di un autotreno il ciglio inerbito risulta completamente asportato e la scarpata stradale indebolita e soggetta a fenomeni di franamento, al fine di evitare l'interessamento della carreggiata stradale stessa dai fenomeni di cedimento e smottamento tali da determinare un aggravio dei costi di ripristino e rimuovere la situazione di pregiudizio per la pubblica incolumità, provvedeva a contattare l'Impresa specializzata GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Torri di Confine 3 -36053- Gambellara (VI) già titolare dell'appalto denominato "SS.PP. varie: interventi di consolidamento e messa in sicurezza di scarpate stradali, muri di sostegno e cordoli" prot. 13521 in data 08/10/2019 e a disporre, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione di lavori in regime di somma urgenza come da verbale prot. 4151 del 21/04/2020;

PREMESSO che le circostanze di somma urgenza, sopra indicate, non hanno consentito alcun indugio né il ricorso alle procedure ordinarie;

PREMESSO che l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata in forma diretta, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Torri di Confine 3 -36053- Gambellara (VI) c.f. 02583110248, che si è dichiarato disponibile all'immediato inizio dei lavori ed ha accettato la consegna dei medesimi senza eccezione alcuna;

PREMESSO che il corrispettivo delle prestazioni è stato definito in € 70.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza, secondo i prezzi unitari offerti di cui al contratto prot. n. 13521 del 08/10/2019, ed € 20.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che in seguito alla nota di Provincia prot. n. 16931 del 21/04/2020 l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio di Viabilità S.R.L.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile dell'Area Tecnica di Viabilità S.R.L.;

DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** del verbale di somma urgenza prot. n. 4151 del 21/04/2020 relativo ai lavori di " S.P. 124 Priabona: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata stradale dal km 7+500 al km 7+700 (Località Boro) a seguito della uscita di strada di un mezzo pesante il 15/04/2020;

2) **DI DARE ATTO CHE** affidataria dei lavori ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. 50/2016 è l'impresa GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Torri di Confine 3 - 36053- Gambellara (VI) c.f. 02583110248, per l'importo contrattuale di euro 70.000,00;

3) **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento del contratto di lavori di cui al presente atto è l'Ing. Stefano Mottin – Responsabile dell'Area Tecnica di Viabilità S.R.L.;

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni